

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Inform **Bitaco** e:

ra: 73 Si

Fecha Informe: Nombre De La Obra:

> Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:





03-03-2021

Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO. REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA - CANTA - HUAYLLAY - DV. COCHAMARCA - EMP.PE 3N CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20) SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:



© Provias Nacional 03/03/2021 10:35:37



Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ÁDICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad solicitando el mecanismo de aprobación de Mayores Metrados

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se realizan parcialmente trabajos de mantenimiento en la vía en algunos sectores del corredor vial.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados.

8) INCIDENTES:

Resulta preocupante la prolongación de la cuarentena de la Especialista en Liberación de Predios de la Supervisión de Obra por la aplicación de las medidas sanitarias por la pandemia del COVID – 19. Se tiene conocimiento del monitoreo y seguimiento del estado de salud de la mencionada especialista según PLAN COVID – 19.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

03-03-2021 04-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO

03/03/2021 10:35:37 SIGVIAL

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 03-03-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 57+860 SUBDREN PROFUNDO

CDescripcion____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE SUBDREN PROFUNDO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 57+860 CON CUATRO TRABAJADORES, UN CAPATAZ, UN CAMION CISTERNA, UN CARGADOR FRONTAL, DOS RETROEXCAVADORAS, DOS EXCAVADORAS, CAMIONES VOLQUETES CON SUS OPERADORES.

Foto1:

1





Foto2:



Foto3:



© Provias Nacional 03/03/2021 10:35:37

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 03-03-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 56+800 SUBDREN DE DESCARGA

CDescripcion_____

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE SUBDREN DE DESCARGA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 56+800 CON TRES TRABAJADORES CON SUS EQUIPOS DE VIBROAPISONADORES.

2 Foto1:



Fecha Toma De Datos: 03-03-2021

Foto2:



Foto3:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 03-03-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 57+120 TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME

CDescripcion_____

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES AL DME KM 57+120 CON LA PARTICIPACIÓN DE CAMIONES VOLQUETES CON SUS OPERADORES Y UNA VIGÍA.

Foto1:

3



Fecha Toma De Datos: 03-03-2021

Foto2: Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 03-03-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 51+860 AL KM 52+080 MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE

CDescripcion____:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 51+860 AL KM 52+080, CON LA PARTICIPACIÓN DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO, UNA EXCAVADORA Y CAMIONES VOLQUETES CON SUS OPERADORES, UN CAPATAZ, UN TRABAJADOR Y UN VIGÍA.

4



Foto2:



Foto3



Fecha Toma De Datos:

03-03-2021

© Provias Nacional 03/03/2021 10:35:37