BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

ma Inform
Bitaco e: 11-05-2021 Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-

Huandoval-Pallasca, Tramo:

NATALY SUSI CABALLON

PAUCAR

Tauca- Pallasca

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Si

INFORME DIARIO N°85-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:

- •El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta Asiento N°585 (del Supervisor), con fecha 03/05/2021; actualmente se encuentra en custodia del residente de obra. 2)MAYORES METRADOS:
- •Con CARTA N°2510019-CG-21-0390 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista sobre la Necesidad de mayores metrados para la ejecución de Monitoreo Ambienta
- •Con CARTA N°2510019-CG-21-0392 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista sobre el Calendario de Obra Actualizado por la Aprobación de la controversia N° 04 de la JRD de la ampliación de plazo N° 06 y Deductivo Vinculante N° 01. 3)DEDUCTIVOS:
- •Ćon CARTA N°2510019-CG-21-0392 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista sobre el Calendario de Obra Actualizado por la Aprobación de la controversia N° 04 de la JRD de la ampliación de plazo N° 06 y Deductivo Vinculante N° 01.
- la ampliación de plazo N° 06 y Deductivo Vinculante N° 01. 4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
- •Según refiere supervisión, del DME N° 29 (considerada para un adicional) se desestimará por problemas sociales, ya que los pobladores de la zona no autorizan el uso del área para el DME en mención.
- 5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
- 6)ADICIONALES DE OBRAS:
- •Ćon CARTA N°2510019-CG-21-0404 de fecha 07.05.2021, la supervisión remite a la entidad el Sustento Necesidad de Prestación Adicional de Obra.
- 7) AMPLIACIONES DE PLAZO:
- •Con OFICIO N°946-2021-MTC/20.9 de fecha de 10 de mayo del 2021, la entidad comunica a la supervisión el Calendario de Avance de Obra Valorizado y Programación CPM originado por la Decisión de la JRD sobre la Controversia N° 04 de la Ampliación de Plazo N° 06. 8)RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

- a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal; así mismo los especialistas que se encuentran de descanso laboral son: el especialista de Trazo Topografía, Diseño Vial y Señalización del 10/05/2021 hasta el 16/05/2021, el especialista de Impacto Ambiental del 10/05/2021 hasta el 14/05/2021.
- b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
- Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus maquinarias pesadas cuenten con radio.

Del Supervisor:

- a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), la especialista de Relaciones sociales se encuentra en cuarentena por contacto directo con un contagiado de Covid-19. el especialista de Costos y presupuestos no se encuentra en obra y según refiere el jefe de supervisión el especialista se encuentra haciendo trabajos vía remota; siendo necesario mencionar que, Con OFICIO Nº 922-2021-MTC/20.9 de fecha 07.05.2021, la entidad emite el Cambio de Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones de la Supervisión el Ing. Henry Lincol Porta Godoy por el Ing. Marino Machaca Apaza; así mismo los especialistas que se encuentran de descanso laboral son: el Jefe de Supervisión, el especialista de Obras de Puentes, Estructuras y Obras de Arte y del 10/05/201 hasta 16/05/2021.
- Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
 - b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
- A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para realizar las medias del Slump en obra y prensa Hidráulica en laboratorio.

 9)INCIDENTES:
- -A la fecha no se registran incidentes.
- 10)PACRI:





- -Con CARTA N° 2510019-CG-21-0364 de fecha 26.04.21 la supervisión informa al contratista sobre Verificación de Reclamos de la Municipalidad de Tauca. 11)ARQUEOLOGÍA:
- -Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
- -Con OFICIO Nº 958-2021-MTC/20.9 de fecha 11.05.2021 la entidad comunica a la supervisión la Solicitud de Información y Pronunciamiento respecto a 15 Segmentos Arqueológicos Incorporados al PMA de la Obra.

12)OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- •Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
- -Relleno y compactado, alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el km 25+956, Densidad De Campo Método Cono De Arena.
- -Relleno y compactado de cabezal de entrada y salida, alcantarilla TMC ø 36" en el km 25+770. densidad de campo método cono de arena.
- -Liberación de topografía, obras de arte, de niveles de la excavación para la colocación de la cama de apoyo de la alcantarilla TMC ø 36" en el km 17+370
- -Desbroce, corte y eliminación en el km 11+320. control topográfico del corte.
- -Acopio provisional km 1+500, área de zarandeo para material relleno y over, obtenido el material zarandeado se traslada a otro punto de acopio provisional ubicado en el km 1+350.
- -Corte y carguío en el km 3+360.
- -Corte y eliminación en e km 3+680.
- -Corte y carguío en el km 4+150.
- -Corte y carguío en el km 4+500.
- -Corte y carguío en el km 8+000.
- -Desbroce para corte de talud en el km 11+320.
- -Perforación en roca fija en el km 7+890.
- -Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
- -Extracción y apilado de material para sub base y relleno en la cantera llapo ubicado en el -0.63 km
- Con CARTA N° 366-CONSORCIO ICC 2021/RO de fecha 10.05.2021, el contratista hace en conocimiento el descanso de acuerdo a régimen laboral del especialista de Trazo Topografía, Diseño Vial y Señalización del 10/05/2021 hasta el 16/05/2021.
 Con CARTA N° 367-CONSORCIO ICC 2021/RO de fecha 10.05.2021, el contratista hace en
- •Con CARTA N° 367-CONSORCIO ICC 2021/RO de fecha 10.05.2021, el contratista hace en conocimiento el descanso de acuerdo a régimen laboral del especialista de Impacto Ambiental del 10/05/2021 hasta el 14/05/2021.
- •Con CARTA N°2510019-CG-21-0415 de fecha 11.05.2021, la supervisión remite la entidad las Propuesta de <solución al Déficit de Arena para concreto Hidráulico en Obra, utilizando de la mezcla de arena 30% de Puca I (arena chancada) y 70% del corte de talud del KM 4+500 al Km 4+650 (arena natural).
- •Con OFICIO N°946-2021-MTC/20.9 de fecha de 10 de mayo del 2021, la entidad comunica a la supervisión el Calendario de Avance de Obra Valorizado y Programación CPM originado por la Decisión de la JRD sobre la Controversia N° 04 de la Ampliación de Plazo N° 06.
- •Con OFICIO N° 958-2021-MTC/20.9 de fecha 11.05.2021 la entidad comunica a la supervisión la Solicitud de Información y Pronunciamiento respecto a 15 Segmentos Arqueológicos Incorporados al PMA de la Obra.

SIGVIAL



Recomendaciones:

•Se recomienda al "Consorcio ICC" mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.

roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.

•Se recomienda a la Supervisión "HOB CONSULTORES SAC" que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.

•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.

demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.

•Se recomienda a la Supervisión "HOB CONSULTORES SA" y al contratista "Consorcio ICC" tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia, Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2 según el R.M N° 972.2020 MINSA.

•Se recomienda a la Supervisión "HOB CONSULTORES SA" y al contratista "Consorcio ICC" realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo; realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de voladura, y actividad de voladura se realizara previa autorización de la supervisión al plan presentada por el contartiasta.

•Se recomienda a la Supervisión "HOB CONSULTORES SA" organizar al equipo de técnicos y auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.

•Se recomienda al contratista "Consorcio ICC" incrementar sus frentes para realizar los trabajos del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.

•Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno).

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

11-05-2021 12-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion____:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1:

1



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 3+360

CDescripcion_

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN, 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 7 OPERADORES, 2 VIGÍAS. EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.

Foto1:

2



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL KM 1+500. ÁREA DE ZARANDEO PARA OBTENER MATERIAL DE RELLENO Y OVER.

CDescripcion_

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS. EM: 1 ZARANDA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 VOLQUETE.

Foto1:

3



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

EXTRACCIÓN Y APILADO DE MATERIAL PARA SUB BASE Y RELLENO EN LA CANTERA LLAPO UBICADO EN EL -0.63 KM.

CDescripcion___

MO: 2 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS. EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1:

4



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA, ALCANTARILLA TMC Ø 36" KM 25+956.72, DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA.

CDescripcion_

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.

EM: 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAD), HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

5



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 11-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA, ALCANTARILLA TMC \varnothing 36" EN EL KM 25+770.

DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA.

CDescripcion____:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.

EM: 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAD), HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

6



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

LIBERACIÓN DE TOPOGRAFÍA, OBRAS DE ARTE, DE NIVELES DE LA EXCAVACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA CAMA DE APOYO DE LA ALCANTARILLA TMC Ø 36" EN EL KM 17+370.

CDescripcion____:

MO: 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2 TOPÓGRAFOS (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 NIVELADOR DE SUPERVISIÓN, 9 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA (6 SUPERVISIÓN Y 3 CONTRATISTA) 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.

2 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS. EM: 2 ESTACIONES TOTALES, 4 PRISMAS, 1 RETROEXCAVADORAS, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

7



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

DESBROCE, CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 11+320. CONTROL TOPOGRAFICO DEL CORTE.

CDescripcion____:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 4 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA, 2 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA. EM: 2 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES, 1 ESTACIÓN TOTAL, 2 PRISMAS.

Foto1:

8



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021 **PAUCAR**

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 8+320.

CDescripcion_

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 7 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.

Foto1:

9



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON

PAUCAR

No Aplica

11-05-2021

Actividades:

PERFORACIÓN EN ROC FIJA EN EL KM 7+890.

CDescripcion_

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE, 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 2 VIGIAS.

EM: 1 PERFORADORA (ROCK DRILL),

Foto1:

10



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021

Foto2:



Foto3:





© Provias Nacional

12/05/2021 02:02:26

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021 **PAUCAR**

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN E KM 3+680.

CDescripcion_

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 7 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.

Foto1:

11



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Fecha De Fotografia: Personal Encargado: Nivel: 11-05-2021

Foto2:

NATALY SUSI CABALLON No Aplica

PAUCAR

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR EL POLVO, DEL TRAMO TAUCA KM 0+000 AL DME 1 HUACHASPINA.

CDescripcion_

MO: 1 OPERADOR. EM: 1 CISTERNA.

Foto1:

12



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021









Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion____:

MO: 1 CONTROLADOR, 31 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 30 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1:







Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_____

MO: 1 CONTROLADOR, 31 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 30 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1:







Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN ÉL ADICIONAL Nº 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_

MO: 1 CONTROLADOR, 31 OPERADORES, 2 VIGÍAS. 15

EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 30 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1:







Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN KM 4+150.

CDescripcion____

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE, 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 9 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 8 VOLQUETES.

- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1:

16







Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 4+500

CDescripcion____

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE, 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 6 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.

- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1:

17







Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY SUSI CABALLON No Aplica 11-05-2021

PAUCAR

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion____:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:

18



Foto2: Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021





Fotos:

