

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 086-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 08-06-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME N° 086-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MARTES 08 DE JUNIO DEL 2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 133+000 AL KM 136+000

Recomendaciones:


NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

08-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-06-2021

Actividades:

UBICACION: KM 133+000 AL KM 134+000

MANTENIMIENTO DE VIA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO, BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-06-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-06-2021

Actividades:
 UBICACION: PROGRESIVA KM 134+000 AL KM 135+000

CDescripcion_____:
 PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-06-2021

Actividades:
 UBICACION: KM 135+000 AL KM 136+000

CDescripcion_____:
 MANTENIMIENTO DE LA VIA DANDO LE TRANSITABILIDAD

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-06-2021