BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra:
ma Inform
Bitaco e: 25-06-2021 R E H A B I L I T A C I

ra: Si 003 -2021 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA -M O L L E P A T A - Personal Encargado:

JOHNATHAN ARTURO

ESPINOZA

VILCHEZ

MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

El contratista cuenta con 3 frentes de obras de arte (instalación de alcantarillas), 2 frentes de movimiento de tierra (corte de terreno y eliminación de material), conformación de DME. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL, se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

Recomendaciones:

Al contratista, aumentar frentes de trabajo en el tramo para lograr avances programados.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

25-06-2021 26-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 25/06/2021 11:11:42



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA

Nivel: No Aplica Fecha De Fotografia:

25-06-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

JOHNATHAN ARTURO

CDescripcion_

Determinación de cotas para instalación de alcantarillas (obras de arte) en la progresiva 2+545

1 auxiliar en topografía

2 ayudantes 1teodolito

1prisma

1

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: VILCHEZ ESPINOZA No Aplica 25-06-2021

JOHNATHAN ARTURO

Actividades:

Instalación de alcantarilla 36"

CDescripcion_

Se realiza el relleno y la compactación por capas de la alcantarilla de 36" ubicada en la prog 3+403 lado derecho 2 Oficial

2

1 ayudante

2 compactadores (tipo canguro)

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-06-2021

© Provias Nacional 25/06/2021 11:11:42



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras			
Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:	
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO	Leve	25-06-2021	
Actividades:			
Instalación de alcantarilla 36"			
CDescripcion:			
2 oficiales 1 ayudante		36" en prog 4 + 025	
Foto1:	Foto2:	Foto3:	cino -
Fecha Toma De Datos:			
	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO Actividades: Instalación de alcantarilla 36" CDescripcion: Relleno y compactación por compactación	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA Leve JOHNATHAN ARTURO Actividades: Instalación de alcantarilla 36" CDescripcion: Relleno y compactación por capas para alcantarilla : 2 oficiales 1 ayudante 3 compactadores (tipo canguro) Foto1: Foto2:	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA Leve 25-06-2021 Actividades: Instalación de alcantarilla 36" CDescripcion: Relleno y compactación por capas para alcantarilla 36" en prog 4 + 025 2 oficiales 1 ayudante 3 compactadores (tipo canguro) Foto1: Foto2: Foto3:

© Provias Nacional 25/06/2021 11:11:42



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: Personal Encargado: Fecha De Fotografia: VILCHEZ ESPINOZA No Aplica 25-06-2021

JOHNATHAN ARTURO

Actividades:

Instalación de alcantarilla 36"

CDescripcion_

Relleno y compactación por capas de alcantarilla en prog 4+ 147 2 Oficiales 2 ayudantes

4

3 compactadores (tipo canguro)

Foto1:



Fecha Toma De Datos:

25-06-2021

Foto2:



Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: VILCHEZ ESPINOZA Leve 25-06-2021

JOHNATHAN ARTURO

Actividades:

Movimiento de tierra

CDescripcion_

Se realizan trabajos de corte y eliminación de material en la prog 5+260 a DME en 7+100

Cargador sobre orugas 5 volquetes 01 Capataz 02 AYUDANTES

01 VIGIA.

Foto1:

5













Fecha Toma De Datos:

25-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: VILCHEZ ESPINOZA Leve 25-06-2021

VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Actividades:

Mantenimiento de vía Riego con cisterna

CDescripcion_____

Se realiza el riego de la vía con cisternas para mitigación de polvo en los primeros km del tramo.

Foto1:

6





Foto3:

Fecha Toma De Datos: 25-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: VILCHEZ ESPINOZA Leve 25-06-2021

JOHNATHAN ARTURO

Actividades:

Conformación DME

CDescripcion____

Conformación DME en progresiva 7+ 100

Foto1:

7



Fecha Toma De Datos: 25-06-2021



Foto3:



© Provias Nacional 25/06/2021 11:11:42