



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 03	Fecha Informe: 07-07-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU	Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N°03-2021- TUNEL Y ACCESOS/ JMVR

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

- Los asientos N°11 (fecha: 01 de julio) hasta el asiento N° 21 (fecha: 07 de julio) rellenos tanto por el residente y supervisor.

2. RECURSOS OFERTADOS:

2.1 CONTRATISTA.- Plantel técnico en obra:

- **Ingeniero residente: Josep Maria Pulg Sanchez- 989209060
- ** Especialista de suelos y Pavimentos: Roberto Martin Lopez Lazo- 992242637
- ** Especialista en túnel: Miguel Eduardo Loyola Vasquez- 949171303
- ** Ingeniero control de calidad: Roberto Carlos Seminario Colan-931158151
- ** Oficina de ingeniería: Andrés paul Layseca Vargas-968437596
- ** Administrador de contratos: Jorge Luis Ochoa Medina- 968437596
- ** Producción: Felix Oropeza Abadio
- ** Especialista seguridad en obra: Jorge A. Peliez- 931893775
- ** RR.HH: Daniel Herrera- 992793368
- ** Responsable de Subc : Sandro Tsukamoto Yncio- 987831334

2.2 SUPERVISOR.- Plantel técnico en obra:

- * Especialista en control de calidad: Roberto Felipe Morera Yarasca-996822075
- * Especialista en metrados, costos y valorizaciones: Gerald Benavides Peralta- 961060176
- *Especialista en Impacto Ambiental: David Salazar Yabar- 984908941

3. OTROS:

- Las actividades realizadas son:
 - **Replanteo de los DMEs
 - ** Ubicación de BMs con equipos geodésicos



Recomendaciones:

- Se recomienda a la supervisión como al contratista, coordinación respectiva.
- Se recomienda a la supervisión y contratista cumplir con los protocolos de vigilancia Covid-19.

Auditoria Fecha De Creación:
07-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
08-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 07-07-2021
--	----------------------------	---

Actividades:

Ubicación de la oficina y campamento de la supervisión

CDescripcion_____:

Se encuentra ubicado el campamento y oficina de la supervisión en el hotel JK de la zona de Santa Maria

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

Cantera 4+980 km

CDescripcion_____:

Cantera 4+980 km.

Mano de obra: 01 operador

Equipos: 01 retroexcavadora

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

Topografía y Túnel

CDescripcion_____:

* topografía- 02 cuadrillas:

- 1° cuadrilla uso de estación total para DMEs
- 2° cuadrilla uso de equipo geodesicos para BMs

*Túnel:

- Tramo final del tunel

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

Campamento Contratista

CDescripcion_____:

Se encuentra en Santa Maria- hotel immaculada

4

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021