




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	080	30-10-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION- HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

NO SE LLENO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

03-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****30-10-2021****Actividades:****UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 109+374****RELLENO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLA TMC 36 PULGADAS - TERCERA
CAPA****CDescripcion_____:****PERSONAL UTILIZADO : 01 CAPARAZ , 03 OPERARIOS Y 02 PEONES****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****30-10-2021****1**

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****30-10-2021****Actividades:****UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125****LIBERACIÓN DE ENCOFRADO DE LOSA PARA VACIADO EN EL PUENTE
ACUSHRAGRA****CDescripcion_____:****PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES****01 TOPOGRAFO Y 02 ASISTENTE DE TOPOGRAFIA POR PARTE DE SUPERVISIÓN****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****30-10-2021****2**

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****30-10-2021****Actividades:****UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129****VACIADO DE SOLADO EN EL ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE AGOKUSHMA****CDescripcion_____:****3****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****30-10-2021**