



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 104	<b>Fecha Informe:</b> 29-11-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NO SE RELLENO EL CUADERNO DE OBRA

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**

30-11-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

30-11-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-11-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125  
INCIDENTE OCURRIDO EN EL PUENTE ACUSHRAGRA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DEBIDO A LAS FUERTES PRESIPITACIONES HUBO UN COLAPSO EN LA ALCANTARILLA QUE SE ESTABA UTILIZANADO PARA ENCAUZAR EL RIO.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
29-11-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-11-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+229  
RELLENO DE ALCANTARILLA FINALIZADO - LADO DERECHO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
INICIO DE EXCAVACIÓN EN EL LADO IZQUIERDO

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
30-11-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-11-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 135+080 al 180  
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

30-11-2021